HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

COLOCACION MUROS DE BLOCK EN AREA MORGUE

FRAGUACHE DE MUROS DE BLOCK EN AREA MORGUE

HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

OCTUBRE 2018

PAÑETE MUROS DE BLOCK EN AREA MORGUE

FRAGUACHE DE MUROS DE BLOCK EN AREA MORGUE

TRABAJOS DE PLOMERIA EN AREA MORGUE

TRABAJO DE PLOMERIA EN AREA DE MORGUE

Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD

PAÑETE MUROS DE BLOCK EN AREA MORGUE

FRAGUACHE EN MUROS AREA DE MORGUE



HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

SEPTIEMBRE 2018

CONFECCIÓN DE CANTO Y MOCHETA EN PUERTA ÁREA DE MORGUE

BOTE DE ESCOMBROS

TRABAJO ELÉCTRICO EN ÁREA DE MORGUE

Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD

TRABAJO ELECTRICO EN MORGUE

TRABAJO ELECTRICO EN MORGUE



DUCTERIA DE AIRE EN MORGUE

TRABAJO DE DUCTO EN AREA DE MORGUE

HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

NOVIEMBRE 2018

DUCTERIA DE AIRE EN MORGUE

ELABORACION DE DUCTOS PARA AIRES EN AREA DE MORGUE



Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD

DUCTERIA DE AIRE EN MORGUE

ELABORACION DE DUCTOS PARA AIRES EN AREA DE MORGUE



HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

NOVIEMBRE2018

Excavacion para linea de agua hacia morgue

Relleno de hueco en muro area de salud mental

Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD



Retoque en muros area de internamiento 2do nivel.

Terminacion de marco en puertas area de salud mental

HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

NOVIEMBRE2018

TRABAJO ELÉCTRICO EN ÁREA DE MORGUE

TERMINACIÓN DE MARCO EN PUERTAS ÁREA DE SALUD MENTAL



TRABAJO DE PLOMERÍA EN ÁREA EXTERIOR EMERGENCIA GENERAL

Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD

TRABAJO DE TERMINACIÓN EN FACHADA

TRABAJO DE TERMINACIÓN EN FACHADA

HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

NOVIEMBRE2018

RETOQUE DE MASILLA EN ÁREA DE INTERNAMIENTO 2DO NIVEL.

LLENADO DE HUECO PARA DUCTO DE AIRE EN ÁREA DE MORGUE

BOTE DE ESCOMBRO EN AREA EXTERIOR MORGUE

CIERRE DE HUECO EN MUROS DE BLOCK AREA MORGUE

Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD

TRABAJO COLUMNAS DE DENSGLASS EN FACHADA POSTERIOR



TRABAJO COLUMNAS DE DENSGLASS EN FACHADA POSTERIOR

HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

DICIEMBRE 2018

RELLENO DE CALICHE EN AREA DE MORGUE

PAÑETE DE MURO EN AREA DE INTERNAMIENTO 2DO NIVEL.

APLICACION DE PINTURA EN AREA DE INTERNAMIENTO 2DO NIVEL.

Manos a la Obra

SUB-DIRECIÓN SALUD

HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

DICIEMBRE 2018

APLICACION DE PINTURA EN AREA DE SALUD METAL

TRABAJO DE PLOMERÍA ÁREA EXTERIOR MORGUE



HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

DICIEMBRE 2018

TERMINACIÓN DE PINTURA EN ÁREA DE SALUD MENTAL

INSTALACIÓN DE BUMPERS EN ÁREA DE INTERNAMIENTO 2DO NIVEL.



COLOCACIÓN DE RIELES PARA CORTINAS EN ÁREA DE INTERNAMIENTO 2DO NIVEL.

COLOCACIÓN DE PROTECTORES PARA VENTANAS EN ÁREA DE SALUD MENTAL

Manos a la Obra

Sub-Dirección Salud