




HOPITAL MATERNIDAD NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL

OCTUBRE 2018



COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS ADMINISTRACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS FALSAS FACHADA SUR



DEMOLICIÓN DE CERÁMICA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

OCTUBRE 2018

ESTRUCTURAS DE MUROS ADMINISTRACIÓN 2DO PISO



CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS FALSAS FACHADA SUR



ESTRUCTURAS DE MUROS EN FIBEROCK ADMINISTRACIÓN



INSTALACIÓN DE MONITOR EN CUBÍCULO DE
UCI 4TO PISO

MASILLADO DE MUROS DE INTERNAMIENTO 3ER PISO




MOCHETA AREA DE ADMINISTRACION 2DO PISO



PAÑETE ADMINISTRACIÓN 2DO PISO



REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN UCI 4TO PISO




REPOSICIÓN DE PISO EN HABITACIÓN DE INTERNAMIENTO 2DO PISO

REPOSICIÓN DE PISO DE GRANITO 3ER PISO

TUBERÍAS PARA LAVAMANOS EN HABITACIÓN 3ER PISO



COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS ADMINISTRACIÓN




REPOSICIÓN DE VIGENTILLAS DE LOSA EN MAL ESTADO 2DO PISO

OCTUBRE 2018

COLOCACIÓN DE VENTANA DE ESCALERA 3ER PISO



COLOCACIÓN DE PISO 2DO NIVEL



COLUMNAS FALSAS FACHADA FRONTAL

Manos a la Obra



CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS FALSAS EN FACHADA

OCTUBRE 2018

CORRECCIÓN DE PLAFON 4TO PISO (2)



DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE CERÁMICA EN BAÑO



DESCASCARILLADO Y PINTURA



DESMONTE DE MADERA DE LAS ESCALERAS

MOCHETA PUERTA DE BAÑO ADMINISTRACIÓN 2DO PISO




DEMOLICIÓN PARA HUECO DE PUERTA 2DO PISO



MURO Y DINTEL DE FIBEROCK LOOBY 3ER PISO



DEMOLICIÓN PARA HUECO DE PUERTA 2DO PISO



MUROS FIBEROCK PERINATO 3ER PISO (2)

OCTUBRE 2018

COLOCACIÓN DE PUERTAS 3ER NIVEL



CUARTO DE LIMPIEZA 3ER NIVEL



HUECO DE VENTANA EN FACHADA FRONTAL



INSTALACIONES DE GASES 3ER NIVEL

NOVIEMBRE 2018

BASE TEXTURIZADA FACHADA



COLOCACIÓN DE PISO ENTRADA DE RESIDENCIA MUJERES 2DO NIVEL



COLOCACIÓN VENTANAS RESIDENCIA MUJERES 2DO NIVEL



COLOCACIÓN PUERTAS RESIDENCIA MUJERES 2DO NIVEL

NOVIEMBRE 2018

BASE TEXTURIZADA FACHADA




CRISTAL EN RECEPCIÓN DE MATERIAL ESTERILIZACIÓN 4TO NIVEL



INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS 3ER NIVEL

CUARTO DE LIMPIEZA INTERNAMIENTO 3ER NIVEL




DEMOLICIÓN PARA ACCESO DE UCI NEONATO 2DO NIVEL



DESMONTE DE VENTANAS SALÓN CALVENTI



DEMOLICIÓN PARA ACCESO DE UCI NEONATO 2DO NIVEL



NOVIEMBRE 2018

INSTALACIÓN GASES MÉDICOS 3ER NIVEL



LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS



MANEJADORA DE AIRE INTERNAMIENTO 3ER NIVEL



PINTURA EN FACHADA (2)

NOVIEMBRE 2018


PINTURA EN FACHADA (3)



PISO RESIDENCIA MUJERES 2DO NIVEL



TERMINACIÓN FALSAS COLUMNAS FACHADA



PINTURA EN FACHADA (2)

NOVIEMBRE 2018

CERÁMICAS EN BAÑOS - ENFERMERÍA 3ER NIVEL (2)



CERÁMICAS Y PISO EN BAÑO - ENFERMERÍA 3ER NIVEL



INSTALACIÓN TUBERÍAS GASES MÉDICOS - INTERNAMIENTO



REJILLAS DE PUERTA DE BAÑOS - INTERNAMIENTO
3ER NIVEL

INSTALACIONES ELECTRICAS NEONATO 3ER NIVEL




PASANTES ARRASTRE SANITARIO 2DO NIVEL (2)



NOVIEMBRE 2018

INSTALACIONES ELÉCTRICAS NEONATO 3ER NIVEL



PINTURA EN COLUMNAS FACHADA

