



HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

OCTUBRE 2018

ALAMBRADO, ÁREA ADMINISTRATIVA 2DO.NIVEL



APLICACIÓN DE REVI-STONE. MATERNIDAD 3ER PISO.



OCTUBRE 2018


COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO. ÁREA ADMINISTRATIVA



DERRETIDO EN PISO DE BAÑO. ÁREA ADMINISTRATIVA 1ER.NIVEL .



DESMANTELAMIENTO DE LONA ASFÁLTICA, TECHO MATERNIDAD. LIJADO



OCTUBRE 2018

PREPARANDO ÁREA PARA APLICAR REVI-STONE.



PRIMER Y MORTERO




TERMINANDO DE ZÓCALOS. ÁREA INTERNAMIENTO.
MATERNIDAD 3ER PISO.



ALAMBRADO MATERNIDAD

OCTUBRE 2018

PREPARANDO ÁREA PARA APLICAR REVI-STONE.



COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑOS




TRABAJOS ELÉCTRICOS



COLOCACIÓN DE VENTANAS




OCTUBRE 2018



OCTUBRE 2018

COLOCACIÓN DE PLAFÓN



ALAMBRADO DE ALIMENTADORES DEL CUÁNTO ELÉCTRICO PRINCIPAL

NOVIEMBRE 2018

ALAMBRADO, PASILLO INTERNAMIENTO. MATERNIDAD 3ER PISO.



CABLE DE ATERRIZAJE. MATERNIDAD 3ER PISO.

NOVIEMBRE 2018

ALAMBRADO, PASILLO INTERNAMIENTO . MATERNIDAD 3ER PISO.



COLOCACIÓN DE AUTO NIVELANTE EN PASILLO UCI



COLOCACIÓN DE PLAFÓN, MATERNIDAD

NOVIEMBRE 2018

COLOCACIÓN DE PLAFÓN, MATERNIDAD 3ER. PISO.



ESCARIFICACIÓN, MATERNIDAD




LIJADO, MATERNIDAD TERC.NIVEL.



CIERRE DE PANELES, ILUMINACIÓN ELÉCTRICA.

ESCARIFICACIÓN, MATERNIDAD




PINTURA , QUIRÓFANOS. MATERNIDAD 3ER PISO.



UPS INSTALADO EN LA UCI

ESCARIFICACIÓN, MATERNIDAD



PINTURA , QUIRÓFANOS. MATERNIDAD 3ER PISO.




INSTALACIÓN DE DETECTORES DE INCENDIO


PASILLO, SALIDA DE ASCENSOR. MATERNIDAD 3ER PISO. (1)



PASILLO, SALIDA DE ASCENSOR. MATERNIDAD 3ER PISO.




SALAS DE INTERNAMIENTO. MATERNIDAD 3ER PISO




SALAS DE INTERNAMIENTO. MATERNIDAD 3ER PISO. (2)

QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD (2)



QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD (3)



SALAS DE INTERNAMIENTO. MATERNIDAD 3ER PISO



QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD (5)

QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD (6)



QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD (7)



SALA DE ALTO RIESGO. MATERNIDAD 3ER PISO.




SALAS DE INTERNAMIENTO. MATERNIDAD 3ER PISO.(2)


MORGUE



MORGUE (2)



MORGUE (3)




PASILLO HACIA MORGUE Y CASETA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.

CONTRATO: FP-096-2016

DICIEMBRE 2018

Unidad de consulta. 1er.nivel



Odontología



Áreas de lavandería (2)




Pasillo hacia morgue y caseta de los desechos sólidos.

COMEDOR DE LA COCINA



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA.



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA.




ALMACÉN DE MEDICAMENTOS. (ARCHIVO PROVISIONAL)

COMEDOR DE LA COCINA



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA.



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA.



ALMACÉN DE MEDICAMENTOS. (ARCHIVO PROVISIONAL)

ÁREA ADMINISTRACIÓN. (DIRECCIÓN) 2DO. NIVEL



ÁREA ADMINISTRACIÓN. (DIRECCIÓN). 1ER.NIVEL.



ÁREA ADMINISTRACIÓN. (DIRECCIÓN). 1ER.NIVEL.



REHABILITACIÓN

ÁREA VACUNA



ÁREA VACUNA (2).



SALA DE ESPERA, CONSULTA CARDIOLOGÍA.



PASILLO CONSULTORIOS DE CARDIOLOGÍA